

SILIKAATELLISTE KÕVASTAMISALUSTE PUHASTAMISE HEA TAVA

Käesolev juhend puudutab kuumutamata silikaatelliste vormimispressi juurest autoklaavis toimuva kõvastamisprotsessi ja pakkimistööjaama juurde toimetamiseks kasutatavate aluste puhastamist. Tegu on automaatse protsessiga (veega või veeta).

JUURDEPÄÄS

Töölale võib juurdepääs olla ainult volitatud töötajatel.

KAVANDAMINE JA SEADMED

- Asetage puhastusseade nii, et eraldub minimaalselt tolmu (näiteks nii, nagu pildil näidatud).
- Kasutage sobivat varustust, et vältida materjali mahapudenemist.
- Viige läbi regulaarseid kontrole, et kindlustada puhastusseadme laitmatu töö.
- Masina juhtseadis peaks asuma eemal tolmu võimaliku õhku sattumise kohtadest.
- Kindlustage, et veevarustus on piisav ja et seda hooldatakse. Külmal ajal kasutage abinõusid külmumise vastu.
- Töötage ainult vastavalt soovitudele ühendatud veesüsteemiga.
- Kindlustage, et veesüsteem töötab kogu aeg korrektselt.
- Kindlustage, et kõik seadmed ja veevarustus on seadistatud vastavalt kasutusjuhendile.
- Piisava äravoolusüsteemi olemasolu on hädavajalik.

HOOLDUS

- Kindlustage, et kasutatavaid vahendeid ja ruume hoitakse tarnija või paigaldaja poolt soovitatud viisil töökorras.
- Vahetage kulumaterjalid välja vastavalt tootja soovitudele.



KONTROLL JA TESTIMINE

- Kontrollige vähemalt kord kuus visuaalselt, ega seadmetel ei ole kahjustuste märke. Pidevas kasutuses olevaid seadmeid kontrollige sagedamini. Harva kasutatavat varustust kontrollige enne iga kasutuskorda.
- Säilitage kontrollide tulemusi riiklike õigusnormidega sätestatud perioodi vältel (vähemalt viis aastat).
- Rakendage meetmeid, et piirata bakterite vohamise riski töökohal kasutatava vee allikates, keskendudes eelkõige süsteemidele, kus vett pihustub.

PUHASTAMINE JA KORRASHOID

- Puhastage töökohta regulaarselt.
- Likvideerige mahasattunud materjal kohe.
- Kasutage tolmuimejat või märgkoristusmeetodeid.
- **ÄRGE kasutage puhastamiseks kuiva harja ega suruõhku.**

VÄLJAÕPE

- Teavitage oma töötajaid respiratoorse kristallilise ränidioksiidiga seotud tervisemõjudest.
- Koolitage töötajaid järgmistes küsimustes: tolmu kokkupuute vältimine; kontrollmeetmete kasutamine ja nende toimimise kontroll; väljajagatud hingamisteede kaitsevahendite kasutamise olukorrad ja protseduurid juhul, kui midagi läheb valesti.
- Lisateavet leiate juhendist **2.3.4** ja hea tava suunise 1. osast.

JÄRELEVALVE

- Looge süsteem kontrollimiseks, et tolmutõrjemeetodid on loodud ja neid järgitakse. Lisateavet leiate juhendist **2.3.3**.
- Tööandjad peaksid tagama, et töötajatel on kõik vajalikud vahendid alltoodud kontrollnimekirjas esitatud tegevuste sooritamiseks.



ISIKUKAITSEVAHENDID

- Tutvuge isikukaitsevahendite juhendiga **2.1.15**.
- Olemasolevate tolmutõrjemeetmete piisavuse hindamiseks tuleb läbi viia riskihindamine. Vajadusel tuleb välja jagada ja kasutada sobiva kaitseteguriga hingamisteede kaitsevahendeid.
- Tehke kättesaadavaks hoiukohad, kus isikukaitsevahendeid puhtana säilitada, kui neid ei kasutata.
- Vahetage isikukaitsevahendid välja tootja või tarnija poolt soovitatud sagedusega.

KONTROLLNIMEKIRI TÖÖTAJATELE

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Kontrollige, et kasutataval varustusel ei leidu kahjustuste, kulumise ega ebaõige kasutamise jälgi. Leitud probleemidest teavitage oma ülemust. | <input type="checkbox"/> Koristage mahasattunud ained viivitamatult. Tahkete ainete puhul kasutage tolmuimejat või märgkoristusmeetodeid. Kõrvaldage lekked ohutult. | <input type="checkbox"/> Kasutage, hooldage ja säilitage teile antud hingamisteede kaitsevahendeid vastavalt juhiste. |
| <input type="checkbox"/> Kui usute, et tolmutõrjearustus ei ole täies töökorras, kindlustage tõrke kestes, et respiratoorse kristallilise ränidioksiiditolmu kokkupuute minimeerimiseks rakendatakse lisameetmeid. | <input type="checkbox"/> Ärge kasutage kuiva harja ega suruõhku. | <input type="checkbox"/> Rakendage meetmeid, et piirata bakterite vohamise riski töökohal kasutatava vee allikates, keskendudes eelkõige süsteemidele, kus vett pihustub. |

Käesolev juhend on mõeldud abiks tööandjatele töötervishoiu ja -ohutuse alaste õigusnormide täitmisel respiratoorse kristallilise ränidioksiidiga kokkupuute piiramisel.

Juhendis ette nähtud punktide täitmine aitab kokkupuudet piirata.

Sõltuvalt konkreetsest olukorrast ei pruugi respiratoorse kristallilise ränidioksiidiga kokkupuute minimeerimiseks tarvis olla kõigi käesolevas juhendis esitatud

kontrollmeetmete kasutamist. Võib piisata asjakohaste kaitse- ja ennetusmeetmete rakendamisest. See juhend tuleks esitada ka kõigile töökohal respiratoorse kristallilise ränidioksiidiga kokku puutuda võivatele isikutele, et kindlustada, et nad olemasolevaid kontrollmeetmeid täiel määral kasutaksid.

Juhend on osa ränidioksiiditolmu ennetamise hea tava suunisest, mille eesmärk on isikliku kokkupuute piiramine respiratoorse kristallilise ränidioksiidiga töökohal.