

SPRÁVNÉ POSTUPY PRO INSTALACI KUCHYŇSKÝCH DESEK

Tento list činností obsahuje pokyny pro správné pracovní postupy, osobní ochranné prostředky a vybavení určené k podstatnému snížení hladiny dýchacího krystalického křemene při řezání, broušení nebo leštění kamenných povrchů (např. umělého kamene, přírodního kamene nebo porcelánu) na místě instalace (např. doma u spotřebitele). Tyto pokyny chrání osoby provádějící instalaci i ostatní osoby vyskytující se v tomto prostoru.

PŘÍSTUP

Přístup do pracovního prostoru povolte pouze oprávněnému personálu.

OBEČNÉ INFORMACE

- Pokud se během instalace neprovádí žádné řezání, broušení, smrkování ani leštění kuchyňské desek, neměl by se uvolňovat dýchací krystalický křemen.

PŘED INSTALACÍ

- Všechny desky připravte ve svém závodě, nikoli na místě instalace.
- Před přepravou na místo instalace očistěte prach z přední a zadní strany desek.
- Je-li po instalaci zřejmé, že bude potřeba rozsáhlé řezání, odveďte desky zpět do závodu k přepracování.
- Vypněte a utěsněte místní systém vytápění/klimatizace.

NÁSTROJE NA MÍSTĚ


- Pokud jsou nevyhnutelné úpravy na místě instalace, pracujte venku s využitím nástrojů s přívodem vody.
- Pokud venkovní plocha není k dispozici, pracujte uvnitř pomocí nástrojů se sběračem prachu připojeným k vysavači s HEPA filtrem.

PO INSTALACI

- Po instalaci uklid'te pracoviště pomocí metod čištění za mokra nebo vysavače s HEPA filtrem.

KONTROLA A TESTOVÁNÍ

- Před každým použitím vizuálně zkontrolujte, zda vybavení a přívod vody nejeví známky poškození.
- Ujistěte se, že vybavení a přívod vody fungují správně.



- Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je v souladu s národními předpisy (nejméně pět let).
- Zaveďte opatření k regulaci rizika růstu bakterií ve vodních zdrojích používaných v celé lokalitě. Nejvíce se zaměřte na systémy, v nichž se budou vytvářet kapičky vody.

ČIŠTĚNÍ A ÚKLID

- Prach odvázejte v uzavřených pytlích podle místních předpisů.
- Pravidelně čistěte vybavení podle doporučení výrobce.
- Desky a podlahu očistěte pomocí nízkotlakého oškrábání nebo mokrého zametání.
- Rozsypané suché látky vyčistěte pomocí vysávacích systémů HEPA.
- **K ČIŠTĚNÍ NEPOUŽÍVEJTE suchý kartáč ani stlačený vzduch.**

ŠKOLENÍ

- Poskytněte zaměstnancům informace ohledně vlivu dýchacího krystalického křemene.
- Zajistěte školení zaměstnanců o tom, jak předcházet vystavení účinkům prachu; jak kontrolovat, že kontrolní mechanismy fungují, a jak je používat; kdy a jak používat prostředky na ochranu dýchacích orgánů, které mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností **2.3.4** a část 1 Průvodce správnými postupy.

DOHLED

- Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních opatření. Viz list činností **2.3.3**.
- Zaměstnavatelé musí zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici všechny prostředky pro provádění postupů uvedených níže v kontrolním seznamu.

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

- Viz list činností **2.1.15** o osobních ochranných prostředcích a list činností **2.2.37** o prostředcích na ochranu dýchacích orgánů pro odvětví výroby desek.
- Rotační nástroje s přívodem vody vytváří mlhu kontaminovanou dýchacím krystalickým křemenem, která se může rozptýlit a je možné ji vdechnout. Z tohoto důvodu mohou být prostředky na ochranu dýchacích orgánů nutné i v případě, že používáte nástroje s přívodem vody.
- Určete prostory, kde je nezbytné nosit osobní ochranné prostředky.
- Při práci s využitím manuálních nástrojů pracujících s vodou nebo nástrojů se sběračem prachu propojeným s vysavačem s HEPA filtrem na místě instalace používejte poloobličejový respirátor s filtrem P3.
- Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být zajištěny a používány prostředky na ochranu dýchacích orgánů (s vhodným ochranným faktorem).
- Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.
- Prostředky na ochranu dýchacích orgánů vyměňujte v intervalech doporučených dodavatelem.

KONTROLNÍ SEZNAM PRO ZAMĚŠTNANCE

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Všechny desky vyrábějte v závodě. Je-li po instalaci zřejmé, že bude potřeba rozsáhlé řezání, odveďte desky zpět do závodu k přepracování. | <input type="checkbox"/> Nepoužívejte nástroje pracující nasucho! Při práci nasucho vznikají velmi vysoké hladiny dýchacího krystalického křemene. | <input type="checkbox"/> Při řezání, broušení, smrkování, vrtání nebo leštění kuchyňských desek na místě instalace používejte poloobličejový respirátor. | <input type="checkbox"/> Používejte, udržujte a skladujte poskytnuté prostředky na ochranu dýchacích orgánů v souladu s pokyny. |
| <input type="checkbox"/> Zajistěte dobrou ventilaci na místě instalace. | <input type="checkbox"/> Rozsypané materiály ihned uklíďte. Používejte vysávání nebo čištění za mokra. Rozsypaný či rozlité materiály okamžitě zlikvidujte. | <input type="checkbox"/> Kontrolujte, zda používaná zařízení nevykazují známky poškození, opotřebení nebo nesprávného fungování. Pokud zjistíte nějaké problémy, informujte svého nadřízeného. | <input type="checkbox"/> Zkontrolujte a zaveďte opatření k regulaci rizika růstu bakterií ve vodních zdrojích používaných v celé lokalitě. Nejvíce se zaměřte na systémy, v nichž se budou vytvářet kapičky vody. |
| <input type="checkbox"/> Na místě instalace používejte manuální nástroje pracující s vodou nebo nástroje se sběračem prachu propojeným s vysavačem s HEPA filtrem. | | | |

Tento informační list je určen pro zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit požadavky předpisů, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, prostřednictvím kontroly vystavení vlivu dýchacího krystalického křemene.

Dodržování hlavních bodů uvedených v tomto listu činností vám pomůže vliv těchto látek omezit.

V závislosti na specifických okolnostech každého případu nemusí být pro minimalizaci vystavení účinkům dýchacího krystalického křemene nutné aplikovat všechna

kontrolní opatření uvedená v tomto dokumentu, tj. stačí aplikovat vhodná ochranná a preventivní opatření. Tento dokument by měl být rovněž zpřístupněn osobám, které mohou být na pracovišti vystaveny účinkům dýchacího krystalického křemene, aby mohly tyto osoby co nejlépe využít zavedená kontrolní opatření.

Tento dokument je součástí Průvodce správnými postupy pro prevenci účinků křemenného prachu, který se zaměřuje zejména na regulaci vystavení osob účinkům dýchacího krystalického křemenného prachu na pracovišti.