

# SPRÁVNÉ POSTUPY PRO ZAVÁŽECÍ VOZÍKY POUŽÍVANÉ PRO ZDIVO Z KŘEMIČITANU VÁPENATÉHO

Tato činnost se týká čištění vozíků používaných k přepravě surových jednotek z křemičitanu vápenatého od lisovacích strojů přes proces vytvrzení v autoklávech až po balicí stanici. Jedná se o automatizovaný proces využívající různé metody (s vodou i bez vody).

## PŘÍSTUP

Přístup do pracovního prostoru povolte pouze oprávněnému personálu.

## PLÁNOVÁNÍ A VYBAVENÍ

- Upravte čisticí zařízení (např. jak je zobrazeno na obrázcích) tak, aby byla minimalizována emise prachu.
- Pomocí vhodného zařízení zabraňte pádu materiálu.
- Pravidelně provádějte technické inspekce a zajistěte tak bezproblémový chod čistícího zařízení.
- Ovládání strojů by mělo být umístěno dostatečně daleko od zdrojů polétavého prachu.
- V případě použití vodních sprch zajistěte dostatečnou zásobu vody a její doplňování. Za chladného počasí přijměte preventivní opatření před zmrznutím.
- S připojeným systémem přívodu vody pracujte pouze v souladu s doporučeními.
- Průběžně se ujistěte, že váš přívod vody funguje správně.
- Ujistěte se, že všechna nastavení zařízení a přívodu vody odpovídají pokynům v uživatelské příručce.
- Je nezbytně nutné zajistit vhodný odvodňovací systém.

## ÚDRŽBA

- Zajistěte, aby bylo vybavení používáno v rámci této činnosti a v budově udržováno v dobrém a provozuschopném stavu v souladu s pokyny dodavatele / osoby, která provedla instalaci.
- Vyměňujte spotřební materiál v souladu s doporučeními výrobce.



## KONTROLA A TESTOVÁNÍ

- Alespoň jednou měsíčně nebo častěji, pokud se používá neustále, vizuálně zkontrolujte, zda čisticí vybavení nevykazuje známky poškození. Pokud se vybavení nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho před každým použitím!
- Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je v souladu s národními předpisy (nejméně pět let).
- Zaved'te opatření k regulaci rizika růstu bakterií ve vodních zdrojích používaných v celé lokalitě. Nejvíce se zaměřte na systémy, v nichž se budou vytvářet kapičky vody.

## ČIŠTĚNÍ A ÚKLID

- Pravidelně uklízejte své pracoviště.
- Rozsypaný materiál uklid'te okamžitě.
- Použijte vysavač nebo čištění za mokra.
- **K ČIŠTĚNÍ NEPOUŽÍVEJTE suchý kartáč ani stlačený vzduch.**

## ŠKOLENÍ

- Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchacího křemenného prachu na zdraví.
- Zajistěte školení zaměstnanců o tom, jak předcházet vystavení účinkům prachu; jak kontrolovat, že kontrolní mechanismy fungují, a jak je používat; kdy a jak používat prostředky na ochranu dýchacích orgánů, které mají k dispozici a co dělat, pokud něco selže.
- Viz list činností **2.3.4** a část 1 Průvodce správnými postupy.

## DOHLED

- Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních opatření. Viz list činností **2.3.3**.
- Zaměstnavatelé musí zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním seznamu níže.



## OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

- Viz list činností **2.1.15** o osobních ochranných prostředcích.
- Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být zajištěny a používány prostředky na ochranu dýchacích orgánů (s vhodným ochranným faktorem).
- Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.
- Respirační masky vyměňujte v intervalech doporučených výrobcem/dodavatelem.

## KONTROLNÍ SEZNAM PRO ZAMĚSTNANCE

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kontrolujte, zda používaná zařízení nevykazují známky poškození, opotřebení nebo nesprávného fungování. Pokud zjistíte nějaké problémy, informujte svého nadřízeného.   | <input type="checkbox"/> Rozsypaný materiál ihned uklid'te. U pevných látek používejte vysávání nebo čištění za mokra. Rozsypaný či rozlitý materiál bezpečně zlikvidujte. | <input type="checkbox"/> Používejte, udržujte a skladujte poskytnuté prostředky na ochranu dýchacích orgánů v souladu s pokyny.  |
| <input type="checkbox"/> Pokud se domníváte, že došlo k problému se zařízením na regulaci prašnosti, zajistěte přijetí dodatečných kontrolních opatření k omezení vystavení účinkům dýchacího křemenného prachu, dokud nebude problém vyřešen. | <input type="checkbox"/> K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch.  | <input type="checkbox"/> Zaveďte opatření k regulaci rizika růstu bakterií ve vodních zdrojích používaných v celé lokalitě. Nejvíce se zaměřte na systémy, v nichž se budou vytvářet kapičky vody. |

Tento informační list je určen pro zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit požadavky předpisů, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, prostřednictvím kontroly vystavení vlivu dýchacího křemenného prachu.

Dodržování hlavních bodů uvedených v tomto listu činností vám pomůže vliv těchto látek omezit.

V závislosti na specifických okolnostech každého případu nemusí být pro minimalizaci vystavení účinkům dýchacího křemenného prachu nutné aplikovat všechna

kontrolní opatření uvedená v tomto dokumentu, tj. stačí aplikovat vhodná ochranná a preventivní opatření. Tento dokument by měl být rovněž zpřístupněn osobám, které mohou být na pracovišti vystaveny účinkům dýchacího křemenného prachu, aby mohly tyto osoby co nejlépe využít zavedená kontrolní opatření.

Tento dokument je součástí Průvodce správnými postupy pro prevenci účinků křemenného prachu, který se zaměřuje zejména na regulaci vystavení osob účinkům dýchacího křemenného prachu na pracovišti.