

HIEKKAPUHALUS VALIMOISSA

Tämä aktiviteetti käsittelee hiekkapuhalluslaitteita valimoissa.

PÄÄSY

Rajoita pääsy työalueelle ainoastaan valtuutettuun henkilöstöön.

SUUNNITTELU JA VARUSTEET

- Käytä hiekkapuhallukseen täysin suljettua hyttiä tai koppia, joka pidetään alipaineessa.
- Käytä hiekkapuhallukseen materiaalia, jonka sisältää korkeintaan 2% kiteistä piidioksidia tai kansallisten määräyksien mukaista alhaisempaa arvoa.
- Varmista, että painemittari on asennettu ja kytketty puhallusaineen varastoon.
- Sinun tulee soveltaa korkeaa standardia kopista poistuvan ilman suodattukseen.
- Poista suodatettu ilma rakennuksen ulkopuolelle, pois ovien, ikkunoiden ja ilma-aukkojen läheisyydestä.
- Sijoita koppi huolellisesti tehdäksesi lastaamisesta ja purkamisesta helppoa.
- Käytä koppia kaksi minuuttia puhalluksen lopettamisen jälkeen puhdistaaksesi ilman.



©VDP FONDERIA S.P.A.

HUOLTO

- Seuraa huolto-oppaiden ohjeita.
- Käytä kirjallista työjärjestelmää huoltotoihin ja määritä tarvittavat PPE-varusteet.
- Pidä varusteet tehokkaassa toimintakunnossa.
- Jos poistojärjestelmä on viallinen, lopeta työ kunnes se on korjattu.
- Puhallusrakeet kuluttavat laitteiston loppuun nopeasti. Suunnittele säännöllinen huolto.

TARKASTUS JA TESTAAMINEN

- Etsi päivittäin vaurioiden merkkejä kanavoinnista, tuulettimesta ja suodattimesta. Äänekkäät tai tärisyvät tuulettimet voivat olla osoitus ongelmasta. Korjaa vauriot välittömästi.
- Tarkista ainakin kerran viikossa, että poistojärjestelmä ja mittari toimivat kunnolla pölyvuodoitta.
- Sinun tulee tuntea valmistajan suositukset tietääksesi, toimiiko poisto kunnolla.
- Jos tätä tietoa ei ole saatavilla, palkkaa ilmastointitekniikat tunteva insinööri määrittämään sen suorituskyky.
- Insinöörin raportista tulee käydä ilmi ilmavirran tavoitenopeus.
- Säilytä tämä informaatio testipäiväkirjassasi.
- Anna ilmastointitekniikat tuntevan insinöörin tutkia järjestelmä perinpohjaisesti ja testata se ainakin kerran 12 kuukaudessa tai kansallisia määräyksiä noudattaen.
- Pidä kirjaa tarkastuksista sopivalta aikajaksolta, joka noudattaa kansallisia lakeja (minimi viisi vuotta).
- Tarkasta arkistot nähdäksesi, löytyykö vikakuvioita, jotka tekevät huollon suunnittelusta helpompaa.
- Määritä toimenpiteitä, joilla hallitaan bakteerikasvun riskiä vesilähteissä koko työalueella, etenkin järjestelmissä, joissa syntyy vesipisaroita.

PUHDISTUS JA APUTOIMET

- Puhdista joka päivä kerääntynyt lika alueilta, joilla ihmiset työskentelevät koko ajan.
- Puhdista yleiset työhuoneet kerran viikossa estääksesi pölyn nousemisen ja vähentääksesi sen leijailua.
- Käytä pölynimuria, joka on varustettu suodattimella pölyn poistamiseksi.
- **Älä käytä kuivaharjausta tai paineilmaa.**
- Hoida päästöt välittömästi. Tämä vaatii haalarit, hengitysmaskin ja kertakäyttökäsineet.
- Varastoi säiliöt turvallisessa paikassa.
- Pidä kannet säiliöiden päällä kun niitä ei täytetä tai tyhjennetä.
- Hävitä jätteet turvallisesti.

KOULUTUS

- Anna työntekijöillesi informaatiota hiekkapuhallukseen ja hengitettävään kiteiseen piidioksidipölyyn liittyvistä terveysvaikutuksista.
- Järjestä työntekijöillesi koulutusta pölylle altistumisen estämisessä; hallintalaitteiden tarkastuksessa ja käytössä; koska ja kuinka käyttää annettuja hengityssuojavarusteita ja mitä tehdä, jos jokin menee vikaan. Katso tehtävälista **2.3.4** ja osa 1 Hyvä käytäntö -oppaasta.

VALVONTA

- Ylläpidä järjestelmää, jonka avulla tarkistat että hallintatoimet ovat käytössä ja että niitä noudatetaan. Katso tehtävälista **2.3.3**.
- Työnantajien tulee varmistaa, että työntekijöillä on kaikki tarvittavat keinot suorittaa vastakkaisen sivun tarkistuslista.



HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET

- Katso tehtävälista **2.1.15**, joka on omistettu henkilökohtaisille suojavarusteille.
- Pyydä turvavaatteidesi toimittajaa auttamaan sinua valitsemaan oikeat henkilökohtaiset suojavarusteet (PPE).
- Hengityssuojavarusteita (RPE) ei tulisi tarvita, jos poisto on suunniteltu oikein ja toimii kunnolla.
- RPE:tä tarvitaan huoltoon ja puhdistukseen, sekä päästöjen puhdistukseen.
- Käytä P3-standardin RPE:tä (suojaustaso 20) tai vastaavaa standardia. Kysy toimittajaltasi neuvoja.
- Vaihda RPE-suodattimet toimittajasi suositusten mukaisesti. Heitä kertakäyttömaskit pois yhden käyttökerran jälkeen.
- Järjestä säilytystilat henkilökohtaisten varusteiden puhtaana pitämiseksi, kun niitä ei käytetä.
- **Älä koskaan käytä paineilmaa pölyn poistamiseen vaatetuksesta.**
- **Työntekijöiden ei pidä viedä haalareitaan pestäväksi kotiin. Käytä sopimuspesulaa.**

TARKISTUSLISTA TYÖNTEKIJÖILLE HALLINTALAITTEIDEN PARHAASTA KÄYTÖSTÄ

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Varmista, että huone on hyvin ilmastoitu ja kaikki pölynpoistojärjestelmät ovat päällä ja toimivat kunnolla. | <input type="checkbox"/> Jos olet sitä mieltä, että pölynhallintalaitteissasi on ongelma, varmista että lisähallintatoimiin hengitettävälle kiteiselle piidioksidille altistumisen vähentämiseksi ryhdytään niin kauan kun ongelma esiintyy. | <input type="checkbox"/> Älä häiritse ilmastointijärjestelmiä – ne on tehty suojelemaan sinua ja työympäristöäsi. | <input type="checkbox"/> Tarkista ja toteuta toimenpiteitä, joilla hallitset bakteerikasvun riskiä koko työmaan vesilähteissä. Kiinnitä eniten huomiota järjestelmiin, joissa syntyy vesipisaroita. |
| <input type="checkbox"/> Etsi käytetyistä laitteista vaurioiden, kulumisen tai heikon toiminnan merkkejä ja jos löydät merkkejä ongelmista, kerro niistä esimiehellesi. | | <input type="checkbox"/> Suorita siivous imuria tai märkäpuhdistusmenetelmiä käyttäen. | |
| | | <input type="checkbox"/> Käytä, huolla ja säilytä kaikkia annettuja hengityssuojavarusteita ohjeiden mukaisesti. | |

Tämä ohjelehti on tarkoitettu työnantajille auttamaan heitä noudattamaan työpaikan terveys- ja turvallisuusmääräyksiä hallitsemalla altistumista hengitettävälle kiteiselle piidioksidille.

Tämä lehti antaa neuvoja erityisesti hiekkapuhalluslaitteista valimoissa. Tämän tehtävälistan avainkohtien noudattaminen auttaa vähentämään altistumista.

Kunkin tapauksen erityispiirteistä riippuen on mahdollista, ettei kaikkien tässä lehtisessä hahmotettujen hallintatoimien toteuttaminen ole välttämätöntä hengitettävälle kiteiselle piidioksidille altistumisen minimoimiseksi. T.s.

asianmukaisten suojelu- ja ehkäisytoimien toteuttaminen.

Tämä dokumentti tulisi myös asettaa käytettäväksi sellaisille henkilöille, jotka saattavat altistua hengitettävälle kiteiselle piidioksidille työpaikallaan, niin että he voivat hyödyntää olemassaolevia suojatoimia parhaalla mahdollisella tavalla.

Tämä lehti muodostaa osan Hyvät käytännöt -opasta piidioksidipölyn torjumisesta, opas joka on erityisesti tarkoitettu henkilökohtaisen, työpaikalla hengitettävälle kiteiselle piidioksidipölylle altistumisen hallintaan.