

# GERA PRAKTIKA: SILIKATINIŲ MŪRO GAMINIŲ KIETINIMO VAGONĖLIŲ VALYMAS

Ši veikla yra susijusi su vagonėlių, naudojamų silikatiniams blokams (pusfabrikačiams) transportuoti iš formavimo presų kietinimui autoklave iki pat pakavimo stoties, valymu. Tai automatizuotas procesas, jame gali būti naudojami įvairūs metodai (su vandeniu ir be jo).

## PRIEIGA

Suteikite prieigos teisę prie darbo vietos tik įgaliotiems darbuotojams.

## KONSTRUKCIJA IR ĮRANGA

- Sureguliuokite valymo įrenginį (pavyzdžiui, kaip parodyta paveikslėliuose), siekiant kuo daugiau sumažinti dulkių emisiją.
- Saugokite medžiagas nuo kritimo, naudodami tinkamus prietaisus.
- Reguliariai atlikite technines patikras, užtikrindami nepriekaištingą valymo įrenginio veikimą.
- Įrangos valdymo blokai turi būti kuo toliau nuo dulkių susidarymo ore šaltinių.
- Užtikrinkite tinkamą vandens tiekimą bei įrangos techninę priežiūrą. Esant šaltam orui, imkitės saugumo priemonių, siekiant apsaugoti įrangą nuo užšalimo.
- Dirbkite tiksliai pajungę vandens sistemą vadovaudamiesi atitinkamomis rekomendacijomis.
- Visada tikrinkite, ar vandens sistema funkcionuoja tvarkingai.
- Įsitikinkite, kad visi įrangos ir vandens tiekimo sistemos nustatymai atitinka instrukcijų vadovų reikalavimus.
- Svarbu užtikrinti tinkamos nuotekų sistemos veikimą.

## TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Užtikrinkite, kad užduoties metu naudojama įranga ir pastatas būtų tinkamai techniškai prižiūrimi, kaip yra nurodyta tiekėjo/montuotojo, ir būtų tinkamos darbinės būklės bei techniškai tvarkingi.
- Keiskite sąnaudines dalis vadovaudamiesi gamintojo rekomendacijomis.



## TIKRINIMAS IR TESTAVIMAS

- Mažiausiai kartą per mėnesį apžiūrėkite, ar įranga nėra apgadinta; jeigu įranga yra eksploatuojama nuolatos, tikrinkite ją dažniau. Jeigu įranga naudojama nedažnai, tikrinkite ją kiekvieną kartą prieš jos naudojimą.
- Saugokite patikrų įrašus laikotarpiu, atitinkančiu valstybės įstatymus (mažiausiai penkis metus).
- Įdiekite priemones, skirtas kontroliuoti bakterijų augimo riziką visose darbo aikštelėse naudojamuose vandens šaltiniuose, daugiausia dėmesio skiriant sistemoms, kuriose susidarys vandens lašeliai.

## VALYMAS IR TVARKYMAS

- Reguliariai valykite savo darbo vietą.
- Nuotėkiai turi būti kuo greičiau pašalinti.
- Naudokitės dulkių siurbliais ir šlapio valymo metodais.
- **NENAUDOKITE sausų šepečių arba suspausto oro valymui.**

## MOKYMAS

- Suteikite savo įmonės darbuotojams informaciją apie įkvepiamo kristalinio silicio dioksido dulkių poveikius sveikatai.
- Darbuotojai turi būti mokomi dulkių poveikio prevencijos, kontrolės priemonių funkcionavimo patikrinimo ir jų naudojimo, suteiktų kvėpavimo takų apsaugos priemonių naudojimo (kur ir kada) bei veiksmų nesklandumų metu.
- Žr. užduočių rekomendacijų lapą **2.3.4** ir Geros praktikos rekomendacijų 1-ą dalį.

## STEBĖSENA

- Paruoškite planą, skirtą tikrinti kontrolės priemonių taikymą ir jų laikymąsi. Žr. užduočių rekomendacijų lapą **2.3.3**.
- Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai turėtų visas priemones toliau nurodytam kontroliniam sąrašui vykdyti.



## ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS

- Žr. užduočių rekomendacijų lapą **2.1.15**, skirtą asmeninės apsaugos priemonėms.
- Naudojamų kontrolės priemonių tinkamumo nustatymui būtina atlikti rizikos įvertinimą. Jei reikia, turėtų būti pateiktos ir dėvimos kvėpavimo takų apsaugos priemonės (tinkamo apsaugos koeficiento).
- Kol asmeninės apsaugos priemonės nėra naudojamos, jos turi būti laikomos švariose saugojimo vietose.
- Keiskite respiratorius po gamintojo/tiekėjo rekomenduoto termino.

## DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ KONTROLINIS SĄRAŠAS

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Apžiūrėkite, ar naudojama įranga neturi apgadinimo, nusidėvėjimo ar prasto veikimo požymių. Radę kokių nors nesklandumų, praneškite savo viršininkui.   | <input type="checkbox"/> Nuotėkiai turi būti kuo greičiau pašalinti. Kietųjų medžiagų atveju naudokitės dulkių siurbliais ir šlapio valymo metodais. Nuotėkiai turi būti pašalinti saugiai. | <input type="checkbox"/> Dėvėkite, prižiūrėkite ir saugokite visas suteiktas kvėpavimo takų apsaugos priemones vadovaudamiesi instrukcijomis. | <input type="checkbox"/> Įdiekite priemones, skirtas kontroliuoti bakterijų augimo riziką visose darbo aikštelėse naudojamuose vandens šaltiniuose, daugiausia dėmesio skiriant sistemoms, kuriose susidarys vandens lašeliai. |
| <input type="checkbox"/> Jeigu manote, kad dulkių susidarymo kontrolės įrangoje yra nesklandumų, užtikrinkite papildomų kontrolės priemonių taikymą, siekiant sumažinti įkvepiamo kristalinio silicio dioksido dulkių poveikį, kol šie nesklandumai bus pašalinti. | <input type="checkbox"/> Nenaudokite sausų šepečių arba suspausto oro valymui.  |   |  |

Šie rekomendacijų lapai turi padėti darbdaviams laikytis darbo saugos ir higienos įstatymų reikalavimų kontroliuojant įkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikį.

Šio užduočių rekomendacijų lapo pagrindinių gairių laikymasis padės sumažinti poveikį.

Siekiant kuo daugiau sumažinti įkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikį, gali būti nebūtina taikyti visų šiame lape išvardintų kontrolinių priemonių priklausomai nuo

kiekvieno atvejo specifinių aplinkybių, tuomet reikia taikyti tik tinkamas apsaugos ir prevencijos priemones. Šis dokumentas taip pat turėtų būti prieinamas asmenims, kurie darbo vietoje gali būti veikiami įkvepiamo kristalinio silicio dioksido. Jis padės jiems kuo efektyviau pasinaudoti įgyvendinamomis kontrolės priemonėmis.

Šis dokumentas yra Geros praktikos rekomendacijų saugiam darbui su silicio dulkėmis dalis, skirtas asmeninei įkvepiamo kristalinio silicio dioksido poveikio kontrolei darbo vietoje.