

# NAKLADANIE OBJEMOVEJ CESTNEJ CISTERNY

Táto aktivita zahŕňa činnosti objemového nakladania pre prepravu výrobkov s obsahom kryštallického kremíka, najmä suchých materiálov, cestnými cisternami.

## VSTUP

Zaistíte, aby mali do pracovnej oblasti prístup len oprávnené osoby.

## KONCEPCIA A ZARIADENIA

- Zaistíte, aby bolo vykladacie zariadenie primerané a dobre udržiavané.
- Zaistíte nakladanie mechovým sklzom schopné extrahovať dostatok vzduchu, aby miesto nakládky zostalo pod podtlakom.
- Mechový sklz musí byť pripojený k vhodnému odprašovaciemu systému (napr. rukávový filter/cyklónový odlučovač prachu).
- Vykonajte opatrenia na odstránenie vzduchu vytlačeného počas nakladania objemových výrobkov, aby nemohol uniknúť z nádoby.
- Kde je to možné, zaistíte uzavreté a odtlakované prepravné zariadenie s dostatočnou odprašovacou jednotkou.
- Kde je to možné, nakloňte odprašovacie potrubia, aby v nich nedošlo k usadzovaniu prachu. Aby došlo k čo najmenšiemu vnútornému opotrebeniu potrubí, vyberte materiály odolné voči opotrebeniu, použite dostatočné rozmery potrubí a vyhnite sa ostrým záhybom.
- Naprojektujte potrubia s vhodným vnútorným priemerom (čím bližšie k odprašovaciemu systému, tým väčší priemer), aby sa zachovala dostatočná prepravná rýchlosť a zabránilo sa usadzovaniu prachu.
- Snažte sa čo najviac vyhnúť presakom.
- Riadiace kabíny musia mať vlastný prívod čistého vzduchu alebo môžu byť vybavené umelou filtráciou vzduchu.

## ÚDRŽBA

- Zaistíte, aby sa zariadenia používané v rámci príslušných úloh uchovávali podľa pokynov dodávateľa/inštalátora v účinnom a bezchybnom prevádzkovom stave.
- Pomocný materiál (napr. filtre) vymieňajte v súlade s odporúčaniami výrobcu.



## SKÚŠKA A TESTOVANIE

- Minimálne raz týždenne vizuálne skontrolujte čistiace zariadenie, či sa na ňom nenachádzajú znaky poškodenia. Ak sa zariadenie používa nepretržite, kontrolujte ho častejšie. Ak sa zariadenie používa zriedka, skontrolujte ho pred každým použitím.
- Od dodávateľa si vyžiadajte informácie o plánovanom výkone zariadenia na potlačanie prachu alebo odprašovacieho zariadenia. Tieto informácie uchovajte, aby ste ich mohli porovnať s výsledkami budúcich testov.
- Záznamy o kontrole uchovajte príslušné časové obdobie špecifikované v národných zákonoch (minimálne päť rokov).
- Pravidelne kontrolujte, či sa v odprašovacom potrubnom systéme a v pružných hadiciach nenachádzajú prekážky.
- Zaved'te opatrenia na kontrolu rizika rastu baktérií vo vodných zdrojoch používaných v jednotlivých lokalitách. Najviac sa zamerajte na systémy, v ktorých sa vytvárajú vodné kvapky.

## ČISTENIE A UPRATOVANIE

- Svoje pracovné miesto pravidelne čistite.
- **Čistenie nevykonávajte suchou kefou alebo pomocou stlačeného vzduchu.**
- Používajte vysávanie alebo metódy mokrého čistenia.

## ŠKOLENIE

- Poskytnite svojim zamestnancom informácie o zdravotných účinkoch spojených s prachom dýchateľného kryštalického kremíka.
- Zaistite pre zamestnancov školenie o prevencii pred expozíciou prachu, o spôsobe fungovania a používania metód kontroly, o tom, kedy a ako sa majú používať dodané dýchacie ochranné pomôcky a čo robiť v prípade úrazu. Pozri výkaz úloh **2.3.4** a časť 1 Príručky osvedčených metód.

## DOZOR

- Zaistite používanie systému na kontrolu, či sa vykonávajú a dodržiavajú likvidačné opatrenia. Pozri výkazy úloh **2.3.3**.
- Zamestnávateľia musia skontrolovať, či zamestnanci majú k dispozícii všetky prostriedky na preverenie kontrolného zoznamu, uvedené na protiahlnej strane.

## OSOBNÉ OCHRANNÉ POMÔCKY

- Pozri výkaz úloh **2.1.15** s informáciami o osobných ochranných pomôckach.
- Je nutné vykonať hodnotenie rizika za účelom stanovenia, či sú existujúce metódy likvidácie adekvátne. V prípade potreby je nutné poskytnúť a používať dýchacie ochranné pomôcky (s príslušným ochranným faktorom).
- Zaistite skladovacie zariadenia na uchovávanie nepoužívaných osobných ochranných pomôcok v čistote.
- Dýchacie ochranné pomôcky vymieňajte v intervaloch odporúčaných ich dodávateľmi.

# KONTROLNÝ ZOZNAM ZAMESTNANCOV ZA ÚČELOM ČO NAJLEPŠIEHO VYUŽÍVANIA KONTROL

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Skontrolujte, či triediace zariadenie správne funguje.  | <input type="checkbox"/> Ak používate nejaké zariadenie, prezrite ho, či sa na ňom nenachádzajú známky poškodenia, opotrebenia alebo nesprávneho fungovania. Ak sa vyskytne nejaký problém, obráťte sa na svojho nadriadeného. | na zníženie expozície prachu dýchateľného kryštalického kremíka až do vyriešenia problému.                       | <input type="checkbox"/> Všetky dodané dýchacie ochranné pomôcky používajte, udržiavajte a skladujte v súlade s týmito pokynmi.   |
| <input type="checkbox"/> Skontrolujte, či je odprašovací systém zapnutý a správne funguje.   | <input type="checkbox"/> Ak podľa vášho názoru existuje problém so zariadením na likvidáciu prachu, zaistite vykonanie ďalších kontrolných opatrení  | <input type="checkbox"/> Ak sú k dispozícii manipulačné pomôcky, používajte ich.                                 | <input type="checkbox"/> Skontrolujte a zaved'te opatrenia na kontrolu rizika rastu baktérií vo vodných zdrojoch používaných v jednotlivých lokalitách. Najviac sa zamerajte na systémy, v ktorých sa vytvárajú vodné kvapky. |
| <input type="checkbox"/> Skontrolujte, či sú kryty sít bezpečne pripojené k odprašovaciemu systému a či sú pružné hadice v dobrom stave. |  | <input type="checkbox"/> Rozsypaný materiál ihneď odstráňte. Používajte vysávanie alebo metódy mokrého čistenia. |   |
|  |  | <input type="checkbox"/> Dispečingy čistite vysávaním alebo metódami mokrého čistenia.                           |   |

Tento informačný výkaz je určený pre zamestnávateľov ako pomoc pri naplňaní požiadaviek legislatívy upravujúcej zdravie a bezpečnosť na pracovisku prostredníctvom sledovania expozície dýchateľnému kryštalickému kremíku.

Konkrétne tento výkaz obsahuje rady týkajúce sa osvedčených metód v rámci likvidácie prachu pri suchom triedení. Dodržiavanie základných bodov tohto výkazu úloh pomôže znížiť expozíciu.

V závislosti od konkrétnych okolností jednotlivých prípadov nemusí byť nutné použiť všetky likvidačné opatrenia na minimalizáciu expozície dýchateľnému kryštalickému

kremíku uvedené v tomto výkaze. T. j. použiť vhodné opatrenia týkajúce sa ochrany a prevencie.

Tento dokument musí byť dostupný aj osobám, ktoré môžu byť na pracovisku vystavené dýchateľnému kryštalickému kremíku, aby mohli čo najlepšie využiť implementované kontrolné opatrenia.

Tento výkaz je súčasťou Príručky osvedčených metód v prevencii pred kremíkovými prachom a je špecificky zameraný na sledovanie expozície osôb dýchateľnému kryštalickému kremíku na pracovisku.