

UGUNSDROŠU MATERIĀLU UN STIKLA GRIEŠANA UN PULĒŠANA

Šī darbība attiecas uz ugunsdrošu materiālu un stikla griešanu, kā rezultātā gaisā var izplatīties liels putekļu daudzums.

PIEEJA

Jāierobežo pieeja darba zonai, to atļaujot tikai personām, kuras saņēmušas atbilstīgu atļauju.

KONSTRUKCIJA UN APRĪKOJUMS

- Putekļus iespējams ierobežot, izmantojot slapjās griešanas metodes, kā rezultātā smalkie putekļi neizplatās gaisā, jo ūdens tos sasaista.
- Raugieties, lai ūdens padeve būtu pietiekama un pastāvīga. Aukstā laikā veiciet pasākumus, lai nepieļautu sasalšanu.
- Veiciet pasākumus, lai nepieļautu legionellas un citu sīkbūtnu izplatīšanos. Ja slapjajai slīpēšanai izmantotais ūdens tiek recirkulēts, nodrošiniet regulāras ūdens PH rādītāju un mikroorganismu klātbūtnes pārbaudes.
- Ja lieto ūdens smidzinātājus un šļūtenes, tad jābūt ierīkotai atbilstīgai drenāžas sistēmai.
- Raugieties, lai elektriskās u.c. sistēmas ir pienācīgi aizsargātas pret briesmās, kuras saistītas ar ūdens un silīcija dioksīda putekļu klātbūtni darba zonā.
- Griešanai un pulēšanai izmantojiet darbarīkus, kuru sastāvā nav kristāliskā silīcija dioksīda.



APKOPE

- Iekārtas uzturiet labā darba kārtībā un pareizi labojiet, rīkojoties saskaņā ar iekārtu piegādātāja norādījumiem.

PĀRBAUDE UN IZMĒĢINĀŠANA

- Bojājumu pazīmju atklāšanas nolūkā ierīču vizuālo pārbaudi veiciet vismaz reizi nedēļā; ja ierīces tiek lietotas pastāvīgi, tad pārbaudes veicamas biežāk. Ja ierīces lieto reti, tad tās jāpārbauda pirms katras lietošanas reizes.
- Pārbaudes rezultātu pierakstus saglabājiet ar likumu noteikto laiku (vismaz piecus gadus).
- Ieviesiet pasākumus, lai ierobežotu baktēriju vairošanās risku objektā izmantotajās ūdens ieguves vietās, īpaši uzmanību pievēršot sistēmām, kurās tiks radīti ūdens pilieni.

TĪRĪŠANA UN KĀRTĪBAS UZTURĒŠANA

- Regulāri veiciet ierīču tīrīšanu.
- Izmantojiet nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmienus.
- **Tīrīšanai nedrīkst izmantot sausu birsti vai saspīestu gaisu.**
- Neļaujiet putekļu/gružu nogulsnēm pirms tīrīšanas izžūt.

APMĀCĪBA

- Informējiet savus strādniekus par ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda putekļu ietekmi uz viņu veselības stāvokli.
- Apmāciet strādniekus: novērst ar putekļiem saistītos darba vides riskus; lietot risku novēršanas līdzekļus un veikt to darbības pārbaudi; noteikt pieejamo elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu lietošanas nepieciešamību un tos lietot; pareizi rīkoties avārijas gadījumā. Par to skat. pamācībā **2.3.4** un Pareizo darba paņēmieni Rokasgrāmatas 1. daļā.

UZRAUDZĪBA

- Ieviesiet visu minēto pasākumu izpildes kontroles sistēmu. Par to skat. pamācībā **2.3.3**.
- Darba devējam jāraugās, lai strādnieku rīcībā būtu līdzekļi, kas nepieciešami kontrolesarakstā norādīto pārbažu veikšanai.

INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

- Par tiem skat. pamācību **2.1.15**, kurā aplūkoti individuālie aizsardzības līdzekļi.
- Norādiet zonas, kurās nepieciešams lietot individuālos aizsardzības līdzekļus.
- Jānodrošina iespēja uzglabāt individuālos aizsardzības līdzekļus tīrus, kad tie netiek lietoti.
- Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu nomaiņa jāveic piegādātāju ieteiktajos termiņos.
- Risku novērtēšanu var veikt, lai noteiktu, vai tiek izmantoti pietiekami kontroles līdzekļi.

DARBINIEKA KONTROLSARAKSTS IEROBEŽOŠANAS PASĀKUMU LABĀKAI PIELIETOŠANAI

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Obligāti ievērojiet darba drošības noteikumus, kurus izdevis darba devējs. | <input type="checkbox"/> Lietojot tehniskās ierīces, pārbaudiet, vai tās pareizi darbojas un vai tām nav bojājumu vai nodiluma pazīmju. Par visām atrastajām problēmām jāziņo darbu vadītājam. | <input type="checkbox"/> Tīrīšanu veiciet ar nosūkšanas vai slapjās tīrīšanas paņēmieniem. | <input type="checkbox"/> Pārbaudiet un izmantojiet pasākumus, lai kontrolētu baktēriju augšanas risku objektā izmantotajās ūdens ieguves vietās, īpaši uzmanību pievēršot sistēmām, kurās tiks radīti ūdens pilieni. |
| | <input type="checkbox"/> Pēc ierīču lietošanas tās notīriet. | <input type="checkbox"/> Visus jūsu rīcībā esošos elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus lietojiet, apkopiet un glabājiet saskaņā ar instrukcijām. | |

Šī pamācība ir paredzēta darba devējiem, lai viņi labāk varētu izpildīt darba drošības un veselības aizsardzības likumdošanas prasības, kontrolējot darba veicēju saskari ar ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu.

Šajā pamācībā sniegti ieteikumi par ugunsdrošu materiālu un stikla griešanu un pulēšanu. Pamācības svarīgāko norādījumu ievērošana palīdzēs samazināt darba vides riskus.

Iespējams, ka noteiktos gadījumos un atkarībā no apstākļiem nebūs nepieciešams veikt pilnīgi visus drošības pasākumus, kas norādīti šajā pamācībā un paredzēti ar ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu saistīto darba vides risku samazināšanai.

Tas ir, nepieciešams pielietot piemērotus aizsardzības līdzekļus un kaitējuma novēršanas pasākumus.

Ar šo dokumentu arī jāiepazīstina personas, kas savā darbavietā var būt pakļautas ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda iedarbībai, lai minētās personas pēc iespējas labāk varētu veikt ieviestos kaitējuma novēršanas pasākumus.

Šī pamācība ir daļa no Pareizo darba paņēmieni Rokasgrāmatas, kurā aprakstīti silīcija dioksīda putekļu kaitīgās iedarbības novēršanas paņēmieni, kas īpaši paredzēti darba vides risku kontrolēšanai darbavietās, kurās personāls ir pakļauts ieelpojamo kristāliskā silīcija dioksīda putekļu iedarbībai.